



(3) 主要地方道塩尻鍋割穂高線と穂高 0230 号線の交差点（穂高有明 215-1 付近）穂高北小学校区

【要望】○通学路や学童注意を強調する標識

朝夕の交通量が多いが、横断者の確認がしづらい。今年度児童と車の接触事故があった。

【点検】●西側からの見通しは良く、東側については警戒標識が設置されているが、今年度に児童と車の接触事故が発生しており、路面標示での注意喚起を行う。

【場所】・穂高北小から南へ 500m の耳塚
交差点から、西へ 200m

【対策】

➢ドットマーク及び路面標示による区画
線工事に対応する予定であり、令和 7 年
度実施向け調整中。