




(8) 山麓線（三郷小倉 6560-1 付近）三郷小学校区

【要望】○通学路注意等の警戒標識の設置

該当場所付近には信号機がなく、スピードを出す車も多いことから、スピードを抑制するために注意標識の設置を希望。

【点検】●該当箇所カーブにスピード抑制のためのドット線を令和 5 年度に新たに設置を行ったため、現状維持とする。

【場所】

・北小倉の交差点から北へ 500m

【対策】

➤現状維持