



(2) 県道柏矢町田沢停車場線と豊科2級8号線の交差点（豊科南穂高1351 付近）豊科北小学校区

【要望】○児童横断注意標識の移設

該当交差点には、児童横断注意標識が設置されているが、視認性が悪いので移設を希望します。

【経過】○令和5年度に合同点検を実施。信号機の設置とカーブミラーについている「学童横断注意」標識の移設を要望。信号機は設置基準を満たせず、標識の移設は地権者合意が得られずに対策を路面標示に変更（未実施）。今年度に改めて合同点検を実施して、対策内容の検討を行いたい。

【点検】○北側から南側に向かう車に対して「学童注意標識」が見えやすいように標識の移設を行う。
○市道側に白線と止まれ文字の路面標示を行う。

【対策】

- 「学童注意標識」の移設
- 路面標示(豊科2級8号線側)